

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

01-08 Plaza de la Cruz Roja. SLEL 27

BARRIO

Barrio del Carmen

FICHA URBANÍSTICA

SU 03-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

590,0

PERÍMETRO (m)

118,7

CUMPLE PGOU

No

TIPOLOGÍA PGMO



Área de juego



Jardín



Parque



Área peatonal

MORFOLOGÍA




Compacta



Lineal



Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

Situada en la calle Capitán Portola.

Espacio vinculado directamente con las instalaciones de la Cruz Roja de Alhama de Murcia.

Esta área sirve de acceso al edificio y además es utilizada como aparcamiento para los vehículos sanitarios.

La plantación se reduce a cuatro alcorques con dos árboles y dos palmeras.

USO

Al ser un espacio sin bancos ni zonas de recreo, no es una zona muy utilizada, a excepción de su uso como aparcamiento de vehículos sanitarios.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Los elementos vegetales que se encuentran son dos árboles que son falsas acacias, una palmera datilera y una palmera washingtonia.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Phoenix dactylifera - *Robinia pseudoacacia* - *Washingtonia robusta*

ESPECIE QUE TIENE REGULADO SU APROVECHAMIENTO: *Phoenix dactylifera*.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS


No hay ningún elemento arquitectónico.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No hay ningún elemento ornamental.



INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 5% de la superficie transitable.
Edificaciones en orientación sureste y suroeste. Sombra proyectada por edificación: 10%.
Total de sombra: 80%.

ENTORNO

El elemento más singular de su entorno es el edificio de la Cruz Roja, al que está vinculado.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: bajo.
Conservación de los edificios: buena.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 5%, proporcionada por el arbolado.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

No existe ninguna barrera que actúe como protección entre el viario y el interior de la zona verde.
Perímetro expuesto al tráfico: 20%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 9 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja.
Hay 3 especies vegetales; 1 arbóreas y 2 palmeras.

PAVIMENTO

El pavimento filtrante se reduce al área ocupada por los alcorques. El resto del espacio es adoquinado.
Pavimento filtrante (tierra): 5%
Pavimento no filtrante (adoquín): 95%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

A pesar de tratarse de una zona amplia, solo hay luminarias y papeleras.
Contaminación lumínica baja.



HISTORIA

INTERVENCIONES

Limpieza de pintadas y mantenimiento del muro perimetral situado en el lado sur.

Hay que tener en cuenta que no se puede talar ninguna palmera datilera (*Phoenix dactylifera*), y que cualquier trasplante de la misma está regulado por normativa y necesita autorización.

Como espacio verde público carece de calidad suficiente, pero dado que su uso está más destinado a las ambulancias del centro de salud no se plantea ninguna propuesta mientras su uso no cambie.

OTROS