

Nº REF.

NOMBRE / SITUACIÓN

06-04

Plaza de la calle del Ral. SLEL 36

BARRIO

El Ral

TIPOLOGÍA PGMO

MORFOLOGÍA

FICHA URBANÍSTICA

SU 05-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

584,2

PERÍMETRO (m)

106,6

CUMPLE PGOU

No

 Área de juego Jardín Parque Área peatonal Compacta Lineal Irregular

DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona verde delimitada por las calles Fuente del Ral y México.

La plaza está dividida en dos espacios divididos por una carretera; norte y sur. Este espacio se ubica al norte.

Es una zona de planta rectangular con cuatro árboles de porte alto. Hay cuatro alcorques para los árboles, el resto es un pavimento enlosado.

Está vinculada directamente a unos bajos comerciales.

USO

Su uso está vinculado directamente al de los bajos comerciales.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Cuatro pinos australianos.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Casuarina cunninghamiana

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS


No hay ningún elemento arquitectónico.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No hay ningún elemento ornamental.



INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 30% de la superficie transitable.
Edificaciones en orientación este. Sombra proyectada por edificación: 35%.
Total de sombra: 75%.

ENTORNO

Frente a esta zona existe un solar actualmente abandonado.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: bajo.
Conservación de los edificios: media.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 30%.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

No existe ninguna barrera que actúe como protección entre el viario y el interior de la zona verde.
Perímetro expuesto al tráfico: 50%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 11 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja.
Hay 1 sola especie vegetal, de la cual hay 4 ejemplares, y es un árbol.

PAVIMENTO

El pavimento filtrante se reduce al área ocupada por los alcorques. El resto del pavimento es baldosa.
Pavimento filtrante (tierra): 5%
Pavimento no filtrante (baldosa): 95%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

Hay luminarias, papeleras y bancos. Todo en buen estado y en número suficiente.
Contaminación lumínica baja.



HISTORIA

Plazas de relativamente nueva creación.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

No se propone ninguna intervención.

OTROS