

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

11-01 Jardín de la calle Simón García. SLEL 13

BARRIO

Las Ramblillas

TIPOLOGÍA PGMO

 Área de juego Jardín Parque Área peatonal

MORFOLOGÍA

 Compacta Lineal Irregular

FICHA URBANÍSTICA

SU 03-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)


1.538,6

PERÍMETRO (m)

154,8

CUMPLE PGOU

Sí



DESCRIPCIÓN GENERAL

Situada en la manzana delimitada por las calles Albudeite, Librilla, Simón García y Alquerías.

Plaza de planta poligonal con marcado desnivel, posee una superficie transitable nivelada con respecto a la calle Simón García que tiene una pendiente pronunciada, y otra superficie con mayor pendiente que está destinada a la plantación de vegetación de medio porte.

La superficie transitable es un espacio abierto con uso estancial, con bancos de madera, y una zona de juegos de niños sin sombras. La superficie destinada a plantación tiene árboles y arbustivas tapizantes.

En una esquina de la zona verde hay una subestación eléctrica no camuflada con un impacto visual importante.

USO

Esta zona verde se encuentra alejada del centro urbano. Debido a ello y a su desvinculación con cualquier otro espacio, su uso se limita a los vecinos de las edificaciones residenciales colindantes.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Las plantas son en su mayoría autóctonas y xéricas. Los árboles que se encuentran son el arce, algarrobo, morera, olivo y ficus. Palmeras datilera y washingtonia. Entre las especies arbustivas encontramos mirto, y tapizando el suelo romero rastrero.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Acer negundo - *Ceratonía siliqua* - *Ficus microcarpa* - *Morus alba* - *Myrtus communis* - *Olea europea* - *Phoenix dactylifera* - *Rosmarinus officinalis var. postratus* - *Washingtonia sp.*

ESPECIES PROTEGIDAS DE INTERÉS ESPECIAL: Myrtus communis

ESPECIE QUE TIENE REGULADO SU APROVECHAMIENTO: Phoenix dactylifera.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Centro de transformación de hormigón prefabricado situado en esquina este.

Vallado de madera para protección de área de juego infantil.




ELEMENTOS ORNAMENTALES

No hay ningún elemento ornamental



INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 10% de la superficie transitable
No se ve afectada por sombras proyectadas por edificios colindantes.

ENTORNO

Hacia el norte hay vistas a una rambla natural y a la Sierra de la Muela.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: medio.
Conservación de los edificios: buena.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 35%, proporcionada por el arbolado y arbustivas.
El talud posee bastante vegetación. La zona de juegos de niños no poseen ninguna.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

Existe una barrera vegetal que actúa como protección entre el viario y el interior de la zona verde. La zona de juego infantil se encuentra vallada y protegida con respecto a la calzada.
Perímetro expuesto al tráfico: 100%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 2,5 m.
El arbolado aun es joven.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad baja.
Hay 9 especies vegetales; 5 arbóreas, 2 palmera y 2 arbustivas.

PAVIMENTO

El pavimento filtrante se localiza exclusivamente en la zona de plantación vegetal. Área infantil con caucho y resto adoquinado.
Pavimento filtrante (tierra): 40%
Pavimento no filtrante (caucho y adoquín): 60%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

Hay luminarias, papeleras, bancos y juegos infantiles. Todo en buen estado y en número suficiente.
Contaminación lumínica alta.

HISTORIA

Jardín construido por una empresa constructora como zona verde de la urbanización colindante. Este jardín tiene avrios ejemplares de planta recuperada; palmeras datileras que se trasplantaron de las sobrantes de el parque El Palmeral, un laurel de Indias de la plaza de la Constitución y un algarrobo que tuvo que quitarse en otro lugar.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

Necesita arbolado de sombra en la zona norte.
Tiene demasiada pendiente la zona estancial.
Hay un centro de transformación con gran impacto visual ya que no está camuflado.
Sustitución de luminarias por otras de baja contaminación lumínica.
Conservar y mantener en buen estado la especie de interés especial: el mirto (*Myrtus communis*). Hay que tener en cuenta que no se puede talar ninguna palmera datilera (*Phoenix dactylifera*), y que cualquier trasplante de la misma está regulado por normativa y necesita autorización.

OTROS