INVENTARIO DE ZONAS VERDES

FICHAS ZV

AYUNTAMIENTO
Alhama de Murcia

Nº REF.	NOMBRE / SITUACIÓN
04-04	Calle Rambla Don Diego. SLEL 07

BARRIO	FICHA URBANÍSTICA	PROTECCIÓN	SUPERFICIE (m²)	PERÍMETRO (m)	CUMPLE PGOU
Santa Bárbara - Santerén	SU 02-02	Ninguna	235,1	96,8	No

TIPOLOGÍA PGMO	
	Área de juego
	Jardín
	Parque
	Área peatonal

MORFOLOGÍA	
	Compacta
X	Lineal
	Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

Situada en la esquina intersección de las calles Rambla Don Diego y Moreras.
Forma parte para algunos Alhameños de la plaza de la Concepción.
Se trata de un pequeño espacio lineal que da acceso a varios establecimientos comerciales y que se encuentra elevado respecto a la cota viaria.
La vegetación consiste en la alineación de tres árboles en un parterre rectangular con un seto de arbustivas en su base.

USO

Su uso está limitado al tránsito peatonal y al acceso a varios establecimientos.

INVENTARIO DE ZONAS VERDES

FICHAS ZV

AYUNTAMIENTO
Alhama de Murcia

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Tres jacarandas alineadas, y bajo ellas, un seto bajo de ciprés.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)
Cupressus sp. - *Jacaranda mimosifolia*

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Barandilla metálica para protección de caída a distinto nivel situada en el acceso norte.

Tablón de anuncios formado por estructura metálica y situado en el lado sur.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No existe ningún elemento ornamental.

INVENTARIO DE ZONAS VERDES

FICHAS ZV

AYUNTAMIENTO
Alhama de Murcia

INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 90% de la superficie transitable.
Edificaciones en orientación este. Sombra proyectada por edificación: 65%.
Total de sombras: 95% (las sombras se solapan parcialmente)

ENTORNO

Frente a esta zona encontramos la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: medio.
Conservación de los edificios: media.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 95%. Las arbustivas se encuentran debajo de los árboles, por ello la práctica totalidad de la cobertura vegetal se debe a los árboles.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

Existe una diferencia de cota entre la zona verde y la rasante de la calle, por lo que esto actúa como protección frente al tráfico.
Perímetro expuesto al tráfico: 55%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 9 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de bordillos rebajados. El pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida. Sin embargo no hay un itinerario peatonal accesible de 1,8 m de anchura mínima en su acceso.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja.
Hay 2 especies vegetales; 1 arbórea con tres ejemplares, y 1 arbustiva con numerosos ejemplares.

PAVIMENTO

El estado del pavimento es mejorable. Baldosa en la zona de transito y tierra en la zona con vegetación.
Pavimento filtrante (tierra): 30%
Pavimento no filtrante (baldosa): 70%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

Hay papeleras y bancos. Se encuentran en número suficiente y presentan cierto grado de deterioro.

INVENTARIO DE ZONAS VERDES

FICHAS ZV

AYUNTAMIENTO
Alhama de Murcia

HISTORIA

Este espacio forma parte de la plaza de La Concepción aunque la rambla de Don Diego las separe.
Este espacio se generó cuando se encauzó la rambla de Don Diego, entonces se pavimentó y se vio que se generaba un espacio demasiado amplio para ser solo acera. Por ello se aprovechó para crear este parterre arbolado.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

Renovación del pavimento de baldosa.
Reparación o sustitución de los bancos.
Ampliación de las rampas de acceso para permitir una anchura mínima de 1,8 m, o de 1,5 m si las condiciones urbanísticas impiden su ensanchamiento.

OTROS