

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

02-05 Plaza de "Los Patos". SLEL 01

BARRIO

Casco Antiguo

FICHA URBANÍSTICA

SU 02-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

1.247,4

PERÍMETRO (m)

156,3

CUMPLE PGOU


No

TIPOLOGÍA PGMO

- Área de juego
- Jardín
- Parque
- Área peatonal

MORFOLOGÍA

- Compacta
- Lineal
- Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

Plaza rectangular, con pendiente longitudinal importante, ubicada en la esquina intersección de la calle Sierra y la avenida Juan Carlos I. El diseño de esta plaza se inspira en elementos relacionados con el mar, ello se deja ver en las fuentes con motivos de animales marinos, decoración en el pavimento y en el revestimiento mediterráneo de jardineras, bordillos, y vasos de fuentes.

Los elementos importantes lo constituyen dos fuentes ornamentales, dos pérgolas y seis árboles de gran tamaño.

Las fuentes están ubicadas en los extremos, "fuente de Los Patos" que da nombre a la plaza en el extremo sur, y "fuente del almirante Bastarache" en el extremo norte.

Existe un paseo central donde se ubica una tercera fuente para beber. Y otro paseo perpendicular que lo cruza en la zona central.

La plaza está recorrida en sus laterales longitudinales por dos pérgolas con trepadoras.

Hacia el interior de la plaza hay dos alineaciones de grandes ejemplares de coníferas bajo las cuales hay bancos corridos con jardineras.

El diseño de fuentes, la estructura de bancos-jardineras y el bordillo de los parterres están realizados con la técnica de *trencabis*, que recuerda a Gaudí, por presentar recubrimientos con mosaicos de azulejos rotos de colores.

USO

Es una zona bastante frecuentada por su vinculación con establecimientos comerciales y por su situación céntrica dentro del municipio.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Los árboles de gran porte son araucarias y cedros. Las trepadoras de las pérgolas son glicinias y bignonias rosas. En los maceteros arbustivos como el agapanto, cannas y pitósporo.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Agapanthus sp. - *Araucaria sp.* - *Canna sp.* - *Cedrus sp.* - *Pittosporum tobira* - *Podranea ricasoliana* - *Wisteria sinensis*

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Pérgola formada por cubrición metálica y soportes de hormigón.

Estructura de obra revestida con cerámica policromada que configura el trazado de los bancos y jardineras.

ELEMENTOS ORNAMENTALES


En el paseo central hay un mosaico en el pavimento realizado con piedra del cabezo gordo dibujando un ancla y el escudo antiguo de la villa de Alhama.

"Fuente de Los Patos". Seis patos de fundición vierten agua por el pico sobre un recipiente poliédrico de 8 lados con fondo con la técnica de *trencabis* (azulejo roto). El borde exterior está rodeado por un parterre de arbustivos de flor.

"Fuente del almirante Bastarrece" de piedra con columna central con un busto de hierro/cobre en la parte superior del mismo, dos fuentes con forma de caballitos de mar vierten agua sobre dos conchas, por las cuales desborda el agua hacia un recipiente poliédrico de 8 lados con fondo con la técnica de *trencabis* (azulejo roto).



INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 65%. Las coníferas son perennes y las trepadoras caducas. Edificaciones en orientación oeste. Sombra proyectada por edificación: 25%.
Total de sombras: 70% (las sombras se solapan parcialmente)

ENTORNO

Cabría destacar la presencia de dos edificaciones catalogadas: el edificio del Jardín de los Patos y el de Doña Josefa García. Interés paisajístico/edificios perimetrales: alto. Conservación de los edificios: media.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 50% del total del jardín, proporcionada por el arbolado, trepadoras y arbustivas.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

Existe una barrera vegetal que actúa como protección entre el viario y el interior de la zona verde. Perímetro expuesto al tráfico: 50%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 18 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de bordillos rebajados. La anchura de paso en su recorrido es igual o mayor a 1,5 m. El pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja. Hay 7 especies vegetales; 2 arbóreas, 5 arbustos, de los cuales 2 son trepadores.

PAVIMENTO

El pavimento filtrante se reduce al área ocupada por las jardineras. El resto del pavimento es de baldosa de piedra. Pavimento filtrante (tierra): 20%
Pavimento no filtrante (baldosa): 80%

ELEMENTOS DE AGUA

Hay dos fuentes, que son elementos principales, y actualmente no están en funcionamiento

MOBILIARIO URBANO

Hay luminarias, papeleras, bancos y una fuente para beber. También existe una cabina telefónica. Todo en buen estado y en número suficiente. Contaminación lumínica baja.

HISTORIA

El diseño original es de 1952 del alcalde D. Constantio López Méndez. Hubo una primera remodelación en 1985 y una segunda remodelación entre 2009-2011.

La estructura general, mantenida hasta ahora consiste en una plaza alargada con un camino principal amplio longitudinal y otro perpendicular que se cruza en la mitad, dos pérgolas con columnas a ambos lados, dos parterres longitudinales junto a las pérgolas, dos fuentes ornamentales y bancos en los extremos, seis pilonas cuadradas y mosaicos en el pavimento.

Lo más representativo de la primera remodelación es la pérdida de todo el revestimiento de trencadis (ladrillo roto) de los elementos antiguos, la sustitución de las columnas de la pérgola de estilo clásico por unas de hormigón, la pérdida de los mosaicos del pavimento, la sustitución de la fuente de los patos. En la segunda remodelación se intenta recuperar todo eso y se instala una fuente para beber.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

No se propone ninguna intervención.

OTROS