

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

05-03 Jardín del Voluntariado. SGEL 03-22

BARRIO

San Cristóbal - La Guardería

FICHA URBANÍSTICA

SU 03-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

3.321,1

PERÍMETRO (m)

226,6

CUMPLE PGOU

Sí

TIPOLOGÍA PGMO



Área de juego



Jardín



Parque



Área peatonal

MORFOLOGÍA



Compacta



Lineal



Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

Zona verde delimitada por las calles Brasil y Marcos Redondo.

En cuanto a su configuración en planta, se trata de un espacio grande cuadrangular cruzado por un camino ancho de tierra que conecta la zona residencial situada al sur con los pasos de cebra de la glorieta situada en su lado norte.

Todo el perímetro está protegido del exterior por un seto continuo de más de un metro de altura. Este seto, hacia el interior, cierra parterres grandes de plantación. En el interior de los parterres hay gran cantidad de especies arbóreas, acompañadas por arbustivas, algunas podadas con topiaria. Algunas palmeras acompañan el camino principal.

Dispone de un área de juego infantil sin sombra, y de una zona con mesas de juego y asientos.

USO

Su uso está vinculado principalmente al entorno residencial en el que se sitúa esta zona.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Especies arbóreas: brachichito, algarrobo, árbol del amor, ciprés, ficus, jacaranda, morera, chopo, falsa acacia, tipuana. Palmeras: palmera datilera y wasihingotnia o palmera mejicana. Especies arbustivas: abelia, limpiatubos, galán de noche, evónimo, lantana, solano de flor azul, celindo, lechera del cabo o poligala, rosa, romero, santolina, olivilla,

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Abelia x grandiflora - *Brachychiton populneus* - *Callistemon citrinus* - *Ceratonia siliqua* - *Cercis siliquastrum* - *Cestrum nocturnum* - *Cupressus sempervirens* - *Euonymus japonicus* - *Ficus microcarpa* - *Jacaranda mimosifolia* - *Lantana cámara* - *Lycianthes rantonnetii* - *Morus sp.* - *Philadelphus coronarius* - *Phoenix dactylifera* - *Polygala myrtifolia* - *Populus nigra* - *Robinia pseudoacacia* - *Rosa sp.* - *Rosmarinus officinalis* - *Santolina sp.* - *Teucrium fruticans* - *Tipuana tipu* - *Washingtonia robusta*

ESPECIES PROTEGIDAS DE INTERÉS ESPECIAL: *Populus nigra*.

ESPECIE QUE TIENE REGULADO SU APROVECHAMIENTO: *Phoenix dactylifera*

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Dos centros de transformación de hormigón prefabricado situados en la esquina sureste y suroeste.


Mesas y asientos de hormigón prefabricado dispuestos en la esquina norte de la zona.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No existe ningún elemento ornamental.



INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 10% de la superficie transitable.
Edificaciones en orientación este y sur. Sombra proyectada por edificación: 10%.
Total de sombra: 20%.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 15%, proporcionada por el arbolado y arbustivas.

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 6 m.
Una tipuana, chopos y palmeras son los elementos de mayor altura, de más de 15 m.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad media.
Hay 24 especies vegetales; 10 arbóreas, 2 palmera y 12 arbustivas.

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

ENTORNO

Limita al norte con el Colegio Ginés-Díaz San Cristóbal.
Se puede disfrutar de magníficas vistas a Sierra Espuña.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: medio.
Conservación de los edificios: buena.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

Existe una barrera vegetal que actúa como protección entre el viario y el interior de la zona verde.
Perímetro expuesto al tráfico: 60%

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

PAVIMENTO

Los parterres y el camino peatonal que cruza la zona verde están pavimentados con tierra compactada. El resto es adoquín.
Pavimento filtrante (tierra): 70%
Pavimento no filtrante (adoquín): 30%

MOBILIARIO URBANO

Hay luminarias, papeleras, bancos, juegos infantiles y mesas con asientos. Todo en buen estado y en número suficiente.
Contaminación lumínica baja.

HISTORIA

Este jardín se ejecutó hacia 2010 por una empresa privada.
Se decidió nombrarlo "Jardín del Voluntario" en homenaje a todas las personas que ejercen el voluntariado de cualquier tipo.

INTERVENCIONES

Plantar árboles en la zona de juegos infantiles para dar sombra en verano.

Acondicionar el camino principal para evitar el deterioro que presenta por la escorrentía.

Ocultar los contenedores de basuras mediante, por ejemplo, habitáculos de madera, o ubicarlos en otro lugar. Igualmente el centro de transformación debería estar mejor integrado o camuflado para reducir su impacto visual.

Conservar y mantener en buen estado la especie de interés especial: el álamo (*Populus nigra*). Hay que tener en cuenta que no se puede talar ninguna palmera datilera (*Phoenix dactylifera*), y que cualquier trasplante de la misma está regulado por normativa y necesita autorización.

OTROS