

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

11-2B Jardín Las Ramblillas. SGEL 12

BARRIO

Las Ramblillas

FICHA URBANÍSTICA

SU 08-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

8.466,1

PERÍMETRO (m)

456,9

CUMPLE PGOU

Sí

TIPOLOGÍA PGMO



Área de juego



Jardín



Parque



Área peatonal

MORFOLOGÍA



Compacta



Lineal



Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

El jardín de Las Ramblillas se divide en 2 zonas debido a su diferente configuración espacial y vegetal: ZV 11-02A y 11-02B.

Situada en la avenida Antonio Fuertes, frente a la fábrica de alimentación "El Pozo".

Espacio de gran extensión destinado al aparcamiento de vehículos. Se sitúa en la entrada del cementerio municipal de Nuestra Señora del Carmen.

Dispone de una zona lineal arbolada que actúa como separación entre dos zonas del aparcamiento y un parterre con algunas arbustivas.

La vegetación se sitúa en la zona este y noreste del perímetro, representada por pocos ejemplares de árboles con función de barrera visual.

USO

Su uso está limitado al servicio de aparcamiento de vehículos.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Los árboles existentes son ejemplares de brachichito en alineación en la zona noreste, y cipreses y pinos en alineación en la zona este.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Brachychiton populneus - *Casuarina cunninghamiana* - *Cupressus sempervirens* - *Eriobotrya japonica* - *Ligustrum sp.* - *Myoporum laetum* - *Parkinsonia aculeata* - *Pinus halepensis* - *Pittosporum tobira* - *Rossa sp.* - *Yucca sp.*

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS


No hay ningún elemento arquitectónico.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No existe ningún elemento ornamental.



INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 5% de la superficie transitable.
No se ve afectada por sombras proyectadas por edificios colindantes.

ENTORNO

Vistas a la Sierra de la Muela. Como elemento singular de su entorno más próximo encontramos el Cementerio Municipal.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: medio.
Conservación de los edificios: media.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 5%, proporcionada por el arbolado y arbustivas.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

Al ser un espacio de aparcamiento destinado al tránsito de vehículos, no consideraremos este indicador.

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 7 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja.
Hay 11 especies vegetales, 6 arbóreas y 5 arbustivas.

PAVIMENTO

Parterres arbolados pavimentados con tierra. El resto de la superficie de toda la zona se encuentra asfaltada.
Pavimento filtrante (tierra): 30%
Pavimento no filtrante (asfalto): 70%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

No hay ningún elemento de mobiliario urbano, excepto farolas.
Contaminación lumínica baja.



HISTORIA

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

Se propone la introducción de arbolado integrado en el aparcamiento, que por un lado aporten sombra a los vehículos y por otro reduzcan el impacto visual de dicho aparcamiento.

OTROS