

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

02-04 Jardín de los Mártires. SLEL 03

BARRIO

Casco Antiguo

FICHA URBANÍSTICA

SU 01-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

598,2

PERÍMETRO (m)

192,8

CUMPLE PGOU

No

TIPOLOGÍA PGMO



Área de juego



Jardín



Parque



Área peatonal

MORFOLOGÍA




Compacta



Lineal



Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

Paseo situado en la calle Rambla Don Diego, frente a la Plaza América.

Se trata de un paseo lineal elevado, de estilo clasicista y construido en los años cincuenta.

Los muros perimetrales que sirven de protección respecto al tráfico incorporan bancos, jardineras, copas, y columnas con farolas sobre capiteles romanos. Le caracteriza a este paseo una fuente con un niño que se encuentra bajo una pérgola. En la entrada principal se encuentra una cruz sobre un parterre plantado con arbustivas bajas. Varios ejemplares de árboles de gran porte dan sombra a este paseo.

Desde él se pueden contemplar unas magníficas vistas del Castillo de Alhama.

USO

Este espacio se encuentra en el centro del casco urbano, en una zona de mucho tránsito peatonal.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

El paseo tiene árboles de sombra que son jacarandas, un rosal trepador en la pérgola, un seto de boj bajo la escultura de la cruz, y en los maceteros galán de noche, aligustre, celindo, y rosas.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Buxus sempervirens - *Cestrum nocturnum* - *Jacaranda mimosifolia* - *Ligustrum sp.* - *Philadelphus coronarius* - *Rosa sp.* (enredadera) - *Rosa sp.* (flor)

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Muro perimetral que incorpora los bancos, las jardineras y las luminarias. Situado en lado oeste.

Pérgola situada en la parte sur formada por cuatro columnas jónicas y un entramado de madera, que protege a la fuente ornamental.


ELEMENTOS ORNAMENTALES

El elemento ornamental principal es una fuente que posee una escultura en bronce de un niño desnudo con dos peces en sus manos, éste se sitúa sobre un pedestal de mármol que se encuentra en un vaso octogonal de azulejos de inspiración árabe. El vaso se rodea de un seto recortado de arbustivas bajas.

En la entrada principal hay una cruz de hierro, la Cruz de los Mártires, sobre una columna de piedra.



INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 65% de la superficie transitable
Edificaciones en orientación este. Sombra proyectada por edificación: 30%.
Total de sombras: 75% (las sombras se solapan parcialmente)

ENTORNO

La Plaza América se encuentra frente a este jardín.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: alto.
Conservación de los edificios: media.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 75% del total del jardín, proporcionada por el arbolado y arbustivas.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

Existe una diferencia de cota entre la zona verde y la rasante de la calle, por lo que esto actúa como protección frente al tráfico.
Perímetro expuesto al tráfico: 80%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 9 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad baja.
Hay 6 especies vegetales; 1 arbórea y 5 arbustivas.

PAVIMENTO

El pavimento filtrante se reduce al área ocupada por los alcorques. El resto del espacio es adoquinado.
Pavimento filtrante (tierra): 5%
Pavimento no filtrante (adoquín): 100%

ELEMENTOS DE AGUA

El elemento de agua es el elemento principal de la zona verde y no se encuentra funcionando.

MOBILIARIO URBANO

Encontramos bancos, luminarias y papeleras.
Todo en buen estado y en número suficiente.
Contaminación lumínica baja.

HISTORIA

Era el antiguo Paseo de los Mártires del malecón de la antigua Rambla de la Cruz, ahora rambla Don Diego. Tenía una alineación de eucaliptos y la escultura de la Cruz de los Mártires sobre una columna. En los años 50 se transforma en un jardín elevado con un paseo con aspecto clasicista al ponerle columnas con capiteles romanos, sobre ellos había luminarias de farol, jardineras laterales con arbustos y flores. En 1957 se instaló una fuente con un niño desnudo con dos peces.

En 1979 se realizó la primera remodelación: se quitó la escultura del niño y las jardineras que se habían deteriorado. Se colocaron nuevas jardineras y seis jacarandas. En el 2000 fue la segunda remodelación, se retranqueó el jardín y la cruz 2 m. y se cambió el pavimento. En 2009 se colocó una reproducción de la fuente original en fundición. Actualmente el jardín conserva del original la Cruz de los Mártires, la base de la fuente del niño, los bancos, muro y las columnas, aunque las luminarias no son las originales de farol.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

Reforzar la planta en las jardineras con una presencia más compacta.

Mantener el rosal trepador *Rosa banksiae* en la pérgola, por su singularidad y su buen estado de conservación.

OTROS