

CONTRATO DE SERVICIOS. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

<b>ANEXO I. Incidencias vía pública, BACHES</b>		diciembre de 2015
<b>DIRECCIONES</b>	M2 estimados	M2 CONTRATO
<b>Área 1</b>		
Bache,C/ Uruguay, frente kebab	0,2	0,3
Bache junto acera, C/ Lópe de Vega, frente a peluquería Isa	0,4	0,6
Baches, C/ Capitán Portola-Francisco de Valdivia	0,4	0,6
Baches en paso de peatones, C/ Vidal Abarca - Avda. de España	0,5	0,75
Bache junto acera, C/ Tomas Edison - Dr. Sabin	0,5	0,75
<b>Área 2</b>		
Pequeño bache, C/ San Quintín- L. Andreo Rubio	0,15	0,225
Bache, junto a la acera, C/ Juan de la Cierva, nº 12	0,5	0,75
Bache junto a la acera, C/ Velázquez, nº 12	1	1,5
Bache, C/ Caravaca de la Cruz - Augusto Gil de Vergara	0,5	0,75
Tramo con baches, C/ Caravaca de la Cruz, nº 4	1	1,5
Tramo agrietado y hundido, v. servicio, Avda. G. Campos, junto supermercado Lola	5	7,5
Tramo pavimento muy agrietado, V. servicio - C/ Totana	20	30
Baches junto a la acera, v.servicio, Avda. G. Campos nº 79	0,5	0,75
Tramo bacheado, C/ Manila, tramo entre calles Mindanao y Panay	5	7,5
Tramo con grietas y baches, C/ Manila- I. Cebú	2	3
Bache, C/ Mindoro, nº 20	0,5	0,75
Bache, C/ Mindoro, nº 22	1	1,5
<b>Área 3</b>		
Tramo muy cuarteado, C/ Sánchez Vivancos, nº 37	1,75	2,625
Bache, C/ Arapiles - Calvario	0,2	0,3
Tramo con varios baches, Callejón entre C/ Parricas y Salitres	1,5	2,25
Tramo con pequeños baches, C/ Cervantes, nº 26	0,5	0,75
Bache, C/ Joaquín Blume, nº 8, junto a la acera	0,3	0,45
Tramo con varios baches y grietas, C/ Sagunto frente taller	0,5	0,75
Tramo de pavimento en mal estado, C/ J. de Austria - Sagunto	1	1,5
Tramo con baches y agrietado, C/ J. de Austria, nº 30	0,5	0,75
Tramo bacheado, C/ J. de Austria, nº 8, junto acera	4	6
Tramo bacheado, C/ Virgen de Fatima, nº 10	0,5	0,75
Tramo bacheado y agrietado, C/ Pasos - Salzillo	0,5	0,75
Tramo agrietado, C/ Mallorca - S. Isidro	4	6
Tramo hundido, C/V. de los Dolores, junto ermita	0,3	0,45
Bache, V. de los Dolores, nº 55	0,2	0,3
Bache, C/ V. de los Dolores - Tenerife	2	3
Varios baches, C/ Alquerías, frente jardín junto a la acera	0,3	0,45
Tramo pavimento deteriorado y baches, Callejón C/ Simón García y República de Cuba	4	6
Tramo bacheado, C/ San Diego, nº 6 B	1,5	2,25
<b>Área 4</b>		
Bache en camino del Almendrico, próximo a rotonda del Ral.	0,5	0,75
Bache, C/ Valle de Leyva, nº 1	0,4	0,6
Grieta en tramo de pavimento, C/ Fuente Bermeja, nº 4	5	7,5
Bache, C/ La Perdiz - C/ Pozos de las Nieves	3	4,5
Bache junto acera, C/ Pozos de la Nieves, nº 5	0,5	0,75
Bache junto acera, C/ Menéndez y Pelayo, nº 15	0,4	0,6
Tramo de pavimento muy deteriorado, C/ 1º de Mayo - C/ M. y Pelayo	10	15
Grieta, C/ 1º de Mayo, nº 8	15	22,5
Tramo de pavimento agrietado, C/ 1º de Mayo, nº 11	5	7,5
Tramo pavimento agrietado C/ 1º de Mayo - V. De Leyva	2	3
Tramo de pavimento agrietado, C/ Colón - V. de Leyva	2	3
Tramo hundido (posible paso de aguas) Av. C. López nº 3	2	3
Tramo de pavimento agrietado en paso de peatones, C/ Colón, frente Carreño	1	1,5

Tramo de pavimento bacheado, Av. C. López - Isaac Albeniz	1	1,5
Tramo de baches junto acero, C/ Colón, nº 23	0,5	0,75
Tramo de pavimento hundido y agrietado, C/ Colón - C/ F. Blanca	1,5	2,25
En paso de peatones, tramo de pavimento deteriorado, cruce C/ R.s. Javaloy - F. Bermeja	1	1,5
Pequeño bache, C/ D. Pedro Gambin, nº 7	0,2	0,3
Tramo de pavimento hundido y agrietado, C/ R.S. Javaloy, nº 6	1	1,5
Pavimento agrietado y hundido, C/ R.s. Javaloy - C/ Conce de Elda	0,5	0,75
Tramo de pavimento agrietado, C/ R.S. Javaloy, nº 8	0,5	0,75
Pavimento agrietado y hundido, C/ Mazarrón, próximo C/ F del Ral.	3,5	5,25
Tramo hundido y deteriorado, C/ Miguel de Unamuno - C/ Águilas	5	7,5
Tramo hundido y deteriorado, C/ Miguel de Unamuno , nº 3	10	15
<b>Área 5</b>		
Tramo pavimento deteriorado, R.S. Roque del nº 33 al 35	8	12
Tramo pavimento deteriorado, Santa Bárbara, nº 16 y 18	8	12
Tramo pavimento deteriorado, C/ Santa Bárbara, nº 22	1,5	2,25
Tramo pavimento deteriorado, Santa Bárbara, nº 28	0,5	0,75
Grieta en pavimento, C/ S. Bárbara 28 a C/ Santeren	20	30
Bache, R.D. Diego - C/ García Rabadán	0,25	0,375
Grietas centro calzada, C/ Moreras del nº 1 al 9	20	30
Bache en cruce de las C/ Moreras - Santeren	1	1,5
Pavimento hundido y agrietado, R.S. Roque, nº 14	1	1,5
En acometida, grietas en junta, R.S. Roque, desde C/ Plaza - Cañada	40	60
Pavimento agrietado, C/ Zurbarán, nº 8 y 6	3	4,5
Baches, junto paso de peatones, C/ Zurbarán - J. de Herrera	0,5	0,75
Pavimento agrietado, C/ Erica, nº 15	3	4,5
Pavimento agrietado, C/ General Antequera - C/ José Gorostiza	3	4,5
Pavimento agrietado, C/ Las Palas, nº 2	5	7,5
Pavimento agrietado, C/ El Greco - Rambla S. Roque	15	22,5
Bache, C/ El Greco, espaldas A. Municipal	0,4	0,6
Pavimento agrietado, C/ El Greco, nº 11 y 13	10	15
Tramo agrietado, C/ El Greco, nº 9	5	7,5
Pavimento agrietado, C/ Padilla, nº 4	2	3
Bache junto acera, C/ Bernardino Sánchez, nº 18 y 20	5	7,5
Pavimento agrietado, C/ Bernardino Sánchez, nº 2 y 4	5	7,5
Pavimento deteriorado, C/ José Gorostizaga - R.D. Diego	1	1,5
Pavimento agrietado y bache, C/ Santísima Trinidad, nº 6	2	3
Pavimento deteriorado, C/ Santísima Trinidad, nº 6	1	1,5
Pavimento agrietado y hundido, C/ Santísima Trinidad, nº 10	0,5	0,75
Bache en paso de peatones, C/ Santa Teresa - R.D. diego, nº 6	0,3	0,45
Pavimento agrietado, Vereda de los Secanos, próximo al nº 14	1	1,5
Pavimento deteriorado, C/ Pablo Casals - C/ Hospicio	1	1,5
Pequeño bache en paso de peatones, C/ M. de Falla - C/ Hospicio	0,1	0,15
Pavimento deteriorado, C/ M. de Falla, frente contenedor	0,5	0,75
Pequeños baches, C/ M. de Falla, próximo a contenedores	0,5	0,75
Pavimento deteriorado, en paso de peatones C/ M. de Falla, - Avda. Sierra Espuña	10	15
Bache, junto acera C/ Joaquín Turina - Avda. S. Espuña	1	1,5
Baches junto acera, C/ Gabarrona, frente nº 22	0,5	0,75
Tramo de pavimento hundido y deteriorado, C/ S. Bárbara nº 40	15	22,5
Bache, C/ S. F. Javier, frente al nº 1	5	7,5
Bache en C/ Florencio Javaloy, frente puerta lateral del bar el Colorado	1	1,5
Bache, C/ S. F. Javier, frente jardín D. Constantino	1,5	2,25
Bache, Rambla D. Diego, frente nº 40	1	1,5
Varios baches casi al final del Camino Fuente del Pino, (pedanía de la Costera)	3	4,5
<b>OTROS</b>		
Bache Avd Antonio Fuertes junto Glorieta viento y luna	3	4
Bache en calle Acequia Espuña junto aparcamiento minusválidos	3	4

Desnivel camino Inchola en acceso a carretera RM 603	4	6
Avd Juan Carlos I junto óptica	6	8
Pedanías	60	100
OTROS	6	100

**SUMA** 419,25 **727,875**

TOTAL SUPERFICIE (m2) **727,88**